# MODE D’EMPLOI

Guide rapide pour le laboratoire

## Un comprimé. 250 ml de solution décontaminante fraîche.

La couleur bleu clair permet de voir les zones humidifiées.

| DOSAGE | SOLUTION | TEMPS DE CONTACT |
|---|---|---|
| 1 tablet / 250 ml | bleu clair | 60 s |

## 01 PRÉPARER | Quatre étapes simples

**01**
Verser 250 ml d’eau distillée dans un récipient propre.

**02**
Écraser doucement le comprimé dans son sachet fermé.

**03**
Ouvrir le sachet et transférer toute la poudre dans l’eau.

**04**
Agiter ou remuer jusqu’à dissolution complète.

## 02 APPLIQUER | Pulvériser · Essuyer · Immerger

Pulvériser : humidifier uniformément. Essuyer : utiliser un chiffon propre imbibé.

Immerger : recouvrir entièrement les petites pièces adaptées.

**60 secondes de contact · Maintenir humide · Essuyer ensuite**

## 03 COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX TESTÉS

| | |
|---|---|
| **Métaux** | Acier inoxydable · argent · argent plaqué or |
| **Joints** | Silicone · EPDM |
| **Plastiques** | Polypropylène (PP) · tubes PCR · acrylique/PMMA |
| **Verre** | Verre de laboratoire |

Résultat : aucune fissure sous contrainte, opacification ni fatigue observée lors des essais.

## 04 PRÉPARATION ET SÉCURITÉ

Noter la date de préparation. Ne pas compléter une ancienne solution.

Au-delà de 14 jours, prolonger le contact selon le jugement de l’expérimentateur.

Solution d’emploi : biodégradable · non toxique · non corrosive · sans vapeurs toxiques.

Porter des lunettes de protection et des gants adaptés. Respecter la FDS.

## DES QUESTIONS ?

Informations et FAQ : www.dn-x.de