GEBRAUCHSANWEISUNG | DN-X®

Kompakt für den Laboralltag

Eine Tablette. 250 ml frische Dekontaminationslösung.

Hellblaue Lösung: Die benetzten Bereiche sind auf der Oberfläche gut erkennbar.



DOSIERUNG	LÖSUNG	KONTAKTZEIT
1 Tablette / 250 ml	hellblau	60 Sekunden

1 ANSETZEN | Vier einfache Schritte

01 Wasser vorlegen
250 ml destilliertes Wasser in ein sauberes Gefäß geben.

02 Schnellansatz
Tablette im geschlossenen Flowpack vorsichtig zerdrücken.

03 Pulver zugeben
Flowpack öffnen und Pulver vollständig überführen.

04 Auflösen
Rühren oder schwenken, bis alles gelöst ist.

2 ANWENDEN | Sprühen · Wischen · Einlegen

Sprühen: Fläche gleichmäßig benetzen. Wischen: Mit sauberem, frisch benetztem Tuch behandeln.

Einlegen: Geeignete Kleinteile vollständig mit der Lösung bedecken.

60 Sekunden Kontaktzeit · Fläche feucht halten · danach nachwischen

3 GEPRÜFTE MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

Metalle	Edelstahl · Silber · goldbeschichtetes Silber
Dichtungen	Silikon · EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Kunststoffe	Polypropylen (PP) · PCR-Reaktionsgefäße · Acryl/PMMA
Glas	Laborglas

Prüfergebnis: Keine Spannungsrisse, Trübungen oder Anzeichen von Materialermüdung unter den geprüften Bedingungen.

4 ANSATZ & SICHERHEIT

Ansatzdatum notieren. Keine Altlösung nachfüllen.

Bei Lösungen älter als 14 Tage Kontaktzeit verlängern; Festlegung durch den Experimentator.

Gebrauchslösung: biologisch abbaubar · nicht toxisch · nicht korrosiv · keine giftigen Dämpfe.

Beim Ansetzen Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe tragen. SDB beachten.

FRAGEN ZUR ANWENDUNG?

Weitere Informationen und FAQ: www.dn-x.de